

## Discontinuità n°6

Posizione 45°49'43,31"N 10°01'15,06"E Problematica:

Salto localizzato (briglia) di circa 3 m

Realizzazione di un passaggio a bacini successivi

Scopo: Ripristino della continuità






Tratto a valle della discontinuità

Vista della briglia da monte verso valle

Planimetria e sezione tipologiche di un passaggio per pesci a bacini successivi







Illustrazione di un passaggio per pesci realizzato sul Torrente Masino nel Comune di Ardenno.







Amici del Museo di Scienze Naturali - ONLUS - di Lovere PARTNER



