PARTICOLARE ALVEO NEI PRESSI DEL PUNTO 42

PANORAMICA VERSO NORD-OVEST DALLA CARRARECCIA NEI PRESSI DEL PUNTO 37

LEGENDA:

- Esondazione eccezionale novembre 2002
- Affioramenti di Ceppo
- Barra di meandro ghiaia + ciottoli
- Aree esondabili
- Discarica di materiale ENEL
- Discarica di materiale in c.l.a./calcinacci
- Terreno di riporto
- Barra di meandro di materiale calcinacci
- Pennello pente con scalzamento alla base
- Blocco in c.l.a.
- Aree con alberi e ceppaie parzialmente asportati da tagliatre
- Pannelli in c.l.a.
- Scarico in alveo
- Scogliera rudimentale
- Palificata in legno
- Scalzamento al piede e dissesto in atto
- Argine rudimentale in terra
- Risorgenze idriche
- Erosione di sponda
- Erosione spalla ponte
- Discarica di blocchi e ciottoli
- Muro in cls
- Muro in cls e pietre
- Alberi in alveo da tagliare
- Risorgenza idrica
- Platano trasversale all'alveo
- Briglia naturale
- Erosione capannone esistente
- Muro in cls fortemente lesionato
- 21 Individuazione dei dissesti e dei degradi ambientali- Numero scheda di riferimento
- Collettore fognario (scarico troppo pieno)
- Antica manrellata
- 50 Tracciato-profilo longitudinale con punti quotati fondo alveo del Torrente Molgora

CLASSE	PUNTEGGIO	QUEBZIO	COLORE
I	201-200	ottimo	blu
I-II	251-200	intermedio	blu-verde
II	201-250	buono	verde
II-III	151-200	intermedio	verde-giallo
III	121-150	mediocre	giallo
III-IV	101-120	intermedio	giallo-arancio
IV	61-100	scadente	arancione
IV-V	51-60	intermedio	arancione-rosso
V	14-50	pessimo	rosso

GEOPLANET
Geologia Applicata, Geometria, Idrogeologia-Geologia Ambientale, Pianificazione Territoriale
Via Edison 10a, 23875 Osnago (LC) tel./fax 039.587281
Frazione Olginate, 23851 Galbiate (LC) mEllo 0341-931962 tel. cell. 338-2193909
E - Mail geoplanet@alfinet.it , studiogeoplanet@libero.it

OSNAGO, CERNUSCO LOMBARDONE, MERATE, OLGIATE MOLGORA S. MARIA HOE', COLLE BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TORRENTE MOLGORA NEI TERRITORI COMUNALI DI OSNAGO, CERNUSCO L., MERATE, OLGIATE MOLGORA, S. MARIA HOE', COLLE BRIANZA (LC)

Dott. Geol. Maurizio Penati — *Dott.ssa Geol. Marialuisa Tedeschini*

CARTA DEL RILIEVO GEOMORFOLOGICO DI DETTAGLIO
INDIVIDUAZIONE ZONE IN ALLUVIONE ORDINARIA ED ECCEZIONALE (NOVEMBRE 2002)
COMUNI DI CERNUSCO E MERATE
PROFILO LONGITUDINALE E GEOLOGICO TECNICO

APRILE 2008	SCALA 1: 2.000	***TAVOLA 1B***