

| Discontinuità n°2 | |
|-------------------|--|
| Posizione | 45°49'26,46"N 10°01'18,11"E |
| Problematica: | Salto localizzato (briglia) di circa 1,5 metri |
| Intervento: | Realizzazione di una rampa in pietrame |
| Scopo: | Ripristino della continuità fluviale |

Vista della discontinuità da monte verso valle



Vista della discontinuità da valle verso monte




Vista della discontinuità dalla sponda sinistra



Vista della discontinuità di profilo



Illustrazione di una rampa in pietrame realizzato sul Fiume Adda nel Comune di Colico.



Planimetria di inquadramento - scala 1:200