



Discontinuità n°3	
Posizione	45°49'28,79"N 10°01'17,64"E
Problematica:	Salto localizzato (briglia) di circa 0,5 m
Intervento:	Realizzazione di una rampa in pietrame
Scopo:	Ripristino della continuità fluviale

Vista verso monte della discontinuità



Vista verso valle della discontinuità



Illustrazione di una rampa in pietrame realizzato sul Torrente Margorabbia



Planimetria di inquadramento - scala 1:200