

LEGENDA

AGGIORNAMENTO DEI DISSESTI RIPORTATI DALLA CARTOGRAFIA DELLA REGIONE LOMBARDA

Dissesti

- A10 Area di frana attiva
- A1 Area di frana quiescente
- A5 Area di frana stabilizzata

AGGIORNAMENTO DEI DISSESTI RIPORTATI NELLO STUDIO GEOLOGICO PER IL PGT DEL COMUNE DI ERBA (TAVECCHIO, 2008)

Fenomeni franosi

- F01 Localizzazione fenomeno franoso

AGGIORNAMENTO DEI DISSESTI (STUDIO ASSOCIATO GSM, 2010)

Dissesti

- N2 Nicchia di frana
- DGPV (Deformazione gravitativa profonda di versante)
- Erosione di sponda

Limiti DGPV


- Accertato
- Presunto
- Non determinato

Altri simboli

- Confine riserva naturale

NUMERO IDENTIFICATIVO	NUMERO IDENTIFICATIVO REGIONE LOMBARDA
A1	37933
A2	37935
A3	37936
A4	37934
A5	37935
A6	37940
A7	37941
A8	37939
A9	37946
A10	37942
A11	37938
A12	38295
A13	37945

Tab. 1: corrispondenza tra i numeri identificativi riportati in carta e quelli del database della cartografia della Regione Lombardia.



Via Cavour, 1
22036 Erba (CO)
Tel: 031/541549
Fax: 031/541510
riservabova@comune.erba.co.it www.riservabova.it

Riserva Naturale Regionale Valle Bova
Comune di Erba
Delibera CR n. VII/438 del 25 set. 2007

Comitato di Gestione Ufficio della Riserva

PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE VALLE BOVA

Legge Regionale 30 novembre 1983, n°86

Tav. 2b	CARTA DEI DISSESTI DELLA RISERVA	
Data: luglio 2010	Carta dell'aggiornamento dei dissesti	Scala: 1:5000
Rev.:		
Appr.:		
Comune di Erba 	Riserva Naturale Regionale Valle Bova 	Studio Associato GSM